

2023年安全生产事故隐患排查公开公示清单（7-9月）

序号	企业名称	隐患部位	隐患问题	隐患程度	检查日期	治理时间	备注
1	广东派特埃尔生物科技有限公司	1. 主要负责人、安全管理人员任命书； 2. 安全责任制考核制度； 3. 员工三级安全教育； 4. 主要负责人证书过期； 5. 安全管理机构。	1. 未见主要负责人、安全管理人员任命书； 2. 未见安全责任制考核制度； 3. 员工三级安全教育不完善； 4. 主要负责人证书过期； 5. 未设置安全管理机构。	一般隐患	7月3日	7月11日	
2	东莞市华石晶电技术有限公司	1. 办公区域与车间； 2. 酒精。	1. 办公区域与车间未分隔开； 2. 酒精分装未张贴标识。	一般隐患	7月4日	7月11日	
3	广东环波新材料有限责任公司	1. 气瓶； 2. 化学品。	1. 气瓶未做加固处理； 2. 化学品未见MSDS说明书，未见出入库记录。	一般隐患	7月4日	7月11日	
4	广东苏试广博测试技术有限公司	1. 安全培训； 2. 安全管理人员安全培训合格。	1. 主要负责人未经过安全培训合格； 2. 安全管理人员未经过安全培训合格。	一般隐患	7月4日	7月11日	
5	东莞市普联技术有限公司	1. 丝印车间调油区域； 2. 防爆柜； 3. 油墨、开油水； 4. 消防铲。	1. 丝印车间调油区域的抽风风力不足； 2. 防爆柜（存放油墨、开油水）与杂物存放在一个房间； 3. 油墨、开油水临时存放点的通风不足； 4. 现场的消防铲是塑胶制品（容易积聚静电）。	一般隐患	7月7日	7月21日	
6	轮趣科技(东莞)有限公司	锂电池。	锂电池未采取物理的防护措施。	一般隐患	7月10日	7月17日	
7	松灵机器人(东莞)有限公司	锂电池。	锂电池存放地方的门不符合要求。	一般隐患	7月10日	7月17日	
8	东莞市峰富科技有限公司	1. 主要负责人、安全管理人员培训； 2. 研磨车间部分配电箱； 3. 研磨车间切割岗位。	1. 主要负责人、安全管理人员未取得培训合格证书； 2. 研磨车间部分配电箱无防护挡板，未做静电跨接，电源线裸露； 3. 研磨车间设置切割岗位。	一般隐患	7月10日	7月25日	
9	东莞市华研新材料科技有限公司	1. 安全管理人员； 2. 湿式除尘系统； 3. 硝酸仓。	1. 安全管理人员配置不足； 2. 湿式除尘系统未设液位报警装置； 3. 硝酸仓安全警示标志褪色、模糊。	一般隐患	7月10日	7月25日	

10	广东康菱动力科技有限公司	1. 二氧化碳气瓶； 2. 简易升降设备。	1. 二氧化碳气瓶未安装固定装置； 2. 简易升降设备未安装下行超速保护装置、运行阻碍保护装置、缓冲器、停止装置、门机械电气联锁保护装置、超载保护装置、液压管路限流或切断装置。	一般隐患	7月11日	7月25日	
11	东莞市智享未来科技有限公司	1. 锂电池； 2. 安全培训计划制度； 3. 主要负责人和安全生产管理人员证书。	1. 锂电池存放不规范； 2. 未制定安全培训计划制度； 3. 未见主要负责人和安全生产管理人员证书，兼职安全员的任命书也未见。	一般隐患	7月12日	7月19日	
12	东莞市肯泰医疗用品有限公司	1. 叉车； 2. 安全责任人铭牌及警示标识； 3. 安全警示标识； 4. 仓库； 5. 配电房。	1. 叉车未设置专用充电工位； 2. 未张贴安全责任人铭牌及警示标识，缺少应急处置流程； 3. 未张贴安全警示标识及操作规程； 4. 仓库货物堆放杂乱； 5. 3楼配电房现场缺少绝缘胶垫，未配置绝缘工具。	一般隐患	7月12日	7月26日	
13	广东润鹏生物技术有限公司	1. 配电房； 2. 中转仓； 3. 污水站。	1. 配电房存在其他杂物； 2. 中转仓存在分装危化品现象； 3. 污水站缺少有毒有害气体检测设备，并将报警信号拉至值班室。	一般隐患	7月12日	7月26日	
14	东莞市达锂电子有限公司	1. 物料间、杂物间； 2. 现场排插； 3. 车间消防器材； 4. 空压机； 5. 焊锡岗位。	1. 物料间、杂物间危险化学品（工业酒精、洗板水），未按规定存放； 2. 现场排插接排插； 3. 车间消防器材被遮挡； 4. 空压机未固定； 5. 焊锡岗位未佩戴劳保用品。	一般隐患	7月13日	7月27日	
15	东莞市科明环境仪器工业有限公司	1. 培训计划和安全生产教育； 2. 安全隐患排查记录； 3. 安全生产事故预防制度； 4. 简易升降机。	1. 未见2023年培训计划和安全生产教育； 2. 未建立安全隐患排查记录； 3. 未建安全生产事故预防制度； 4. 简易升降机未设置安全管理人员。	一般隐患	7月19日	7月26日	
17	天弘(东莞)科技有限公司	1. 84消毒液与易燃液； 2. 危险化学品。	1. 84消毒液与易燃液体混存； 2. 危险化学品垛与墙间距不足。	一般隐患	7月20日	7月28日	
18	东莞市方大新材料有限公司	1. 消防通道； 2. 危险化学品。	1. 消防通道堵塞； 2. 危险化学品存放不规范。	一般隐患	7月20日	7月27日	
19	东莞市创明福兴电子科技有限公司	危险化学品防爆柜。	危险化学品防爆柜通风口未开启。	一般隐患	7月20日	7月28日	
20	东莞弗兰德通信科技有限公司	1. 警示牌； 2. 安全隐患排查记录。	1. 未安装安全出口警示牌； 2. 未建立安全隐患排查记录。	一般隐患	7月24日	7月31日	

21	广东智享未来电子科技有限公司	1. 生产经营场所的出口； 2. 生产经营场所的疏散通道。	1. 违规锁闭生产经营场所的出口； 2. 违规占用生产经营场所的疏散通道。	一般隐患	7月25日	8月8日	
22	东莞市普联技术有限公司	存放仓库。	1. 现场部分消防器材缺少点检记录； 2. 现场未提供塑胶原料检测报告（已要求现场整改）。	一般隐患	7月25日	8月8日	
23	东莞市联洲技术有限公司	存放仓库。	1. 珍珠棉辅料仓库，有一处穿墙线槽未封堵； 2. 现场未提供塑胶原料的检查报告（已要求现场整改）。	一般隐患	7月25日	8月8日	
24	东莞光韵达光电科技有限公司	1. 危险化学品临时存放点； 2. 温湿度计。	1. 危险化学品临时存放点未安装静电释放器； 2. 未安装温湿度计。	一般隐患	7月25日	8月8日	
25	东莞瑞彩光学薄膜有限公司	1. 清扫记录和清扫制度； 2. 操作规程。	1. 现场未建立清扫记录和清扫制度； 2. 未建立操作规程。	一般隐患	7月25日	8月1日	
26	大船科技（东莞）有限公司	1. 水刀车床； 2. 车间部分区域。	1. 水刀车床未张贴警示标识； 2. 车间部分区域缺少指示牌及应急灯。	一般隐患	7月26日	8月2日	
27	广东逸动科技有限公司	1. 仓库； 2. 锂电池储存仓库。	1. 仓库货物堆放“五距”不符合要求； 2. 锂电池储存仓库未设置事故排风系统。	一般隐患	7月26日	8月9日	
28	东莞市大凡光学科技有限公司	生产经营场所。	违规占用生产经营场所的疏散通道。	一般隐患	7月26日	7月31日	
30	富通尼激光科技(东莞)有限公司	罐体。	罐体未上中文标签。	一般隐患	7月27日	8月3日	
31	广东乐普泰新材料科技有限公司	1. 危化仓易燃液体； 2. 危化仓。	1. 危化仓易燃液体未采取静电接地措施； 2. 危化仓未采取防雷措施。	一般隐患	7月27日	8月11日	
32	现代牙科技术（东莞）有限公司	1. 危化品临时存放点应急物资管理台账； 2. 防爆柜； 3. 危化品专项演练； 4. 危化品专项培训。	1. 危化品临时存放点应急物资缺少管理台账； 2. 防爆柜通风孔未打开； 3. 危化品专项演练频次不足； 4. 危化品专项培训不足。	一般隐患	7月28日	8月11日	

33	东莞洋紫荆牙科器材有限公司	危化品临时存放点。	危化品临时存放点： 1. 现场未张贴MSDS； 2. 未张贴责任人铭牌； 3. 未建立应急物资管理台账； 4. 防爆柜通风孔未打开； 5. 现场摆放的切削液未设置防泄露措施； 6. 危化品应急演练频次不足； 7. 危化品专项培训不足； 8. 现场危化品存量过多。	一般隐患	7月28日	8月11日	
34	东莞中之光电股份有限公司	1. 化学品临时存放点； 2. 化学品临时存放点门口。	1. 化学品临时存放点灭火器压力过高； 2. 化学品临时存放点门口临时接电，线路破损且接触水面。	一般隐患	7月28日	8月11日	
35	速动智能拧紧技术(广东)有限公司	1. 酒精； 2. 消防器材。	1. 酒精未使用专业的瓶子装； 2. 消防器材未画线。	一般隐患	7月31日	8月7日	
36	东莞市普联技术有限公司	1. 应急物资管理台账； 2. 危险化学品演练； 3. 危险化学品专项培训； 4. 有限空间专项演练； 5. 有限空间专项培训； 6. 有限空间台账； 7. 危化中间仓； 8. 可燃气体； 9. 二期厂房污水站及纸浆废水处理站； 10. 危化品临时存放点。	1. 未做应急物资管理台账； 2. 危险化学品演练频次不足； 3. 危险化学品专项培训不足； 4. 有限空间专项演练频次不足； 5. 有限空间专项培训不足； 6. 有限空间台账不完善（风险辨识不全）； 7. 危化中间仓的排风扇设置不规范； 8. 可燃气体检测报警信号未传输至24h有人值班值守处； 9. 二期厂房污水站及纸浆废水处理站未设置固定式的有毒有害气体检测报警装置（主要是检测硫化氢）； 10. 危化品临时存放点部分线路不防爆（接线管、接线盒）。	一般隐患	7月31日	8月14日	
37	东莞市科明环境仪器工业有限公司	1. 气罐； 2. 挡鼠板。	1. 气罐未上螺丝钉固定； 2. 缺少挡鼠板。	一般隐患	8月1日	8月8日	
38	东莞印想文化科技有限公司	1. 防爆柜； 2. MSDS、应急处置流程、责任人铭牌。	1. 防爆柜：通风孔未打开、未做静电接地、现场防爆柜存放其他杂物； 2. 未张贴MSDS、应急处置流程、责任人铭牌。	一般隐患	8月2日	8月16日	
39	轮趣科技(东莞)有限公司	1. 锂电池； 2. 消防通道。	1. 锂电池未采用物理防护措施； 2. 消防通道堵塞。	一般隐患	8月3日	8月10日	

40	东莞市飞碟数字能源技术有限公司	1. 锂电池储存仓库； 2. 包材存放区域； 3. 实验室操作台； 4. 电池组； 5. 实验室、成品包装区； 6. 防爆柜； 7. 机房； 8. 固废仓库； 9. 电池仓库； 10. 成品锂电池储存仓库。	1. 锂电池储存仓库内不能安装电器开关； 2. 包材存放区域珍珠棉离窗及电器设备过近； 3. 实验室操作台的线槽盖板未合上，存在电线裸露问题； 4. 电池组装线事故电池应急水桶不足； 5. 实验室、成品包装区现场缺少应急物资（防火手套、防火钳、灭火毯）； 6. 防爆柜与易燃包材存放在同一区域； 7. 机房内存放机油； 8. 固废仓库存放过多的易燃废包材，存在消防隐患； 9. 电池仓库现场暂未发现报废或故障电池，但存在报废电池在厂区内存放的可能，建议增设报废电池储存处； 10. 成品锂电池储存仓库无事故排风系统。	一般隐患	8月3日	8月17日	
41	东莞天天向上医疗科技有限公司	1. 主要负责人培训； 2. 防爆柜通风； 3. 防爆柜静电； 4. MSDS； 5. 现场未见应急处置流程。	1. 主要负责人未经培训合格； 2. 防爆柜通风孔未打开； 3. 防爆柜未做静电接地； 4. 现场未提供MSDS； 5. 现场未见应急处置流程。	一般隐患	8月4日	8月18日	
42	指烟科技（东莞）有限公司	1. 十八项生产文件资料； 2. 锂电池仓。	1. 缺乏十八项生产文件资料； 2. 锂电池仓未按规定安装监控摄像头、烟雾报警器。	一般隐患	8月7日	9月7日	
43	博迈元通有限公司	1. 临时周转仓； 2. 消防器材。	1. 临时周转仓接线不规范； 2. 消防器材被杂物堵塞。	一般隐患	8月7日	8月14日	
44	广东博迈医疗器械有限公司	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所。	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准、行业标准设置检测报警装置，未按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。	一般隐患	8月7日	8月14日	
45	东莞市普联技术有限公司	手动喷粉房。	手动喷粉房使用非防爆电气设备设施。	一般隐患	8月8日	8月22日	
46	营家健康科技(广东)有限公司	1. 应急物资管理台账； 2. 留样室； 3. 防爆柜； 4. 应急预案； 5. 有限空间管理台账； 6. 有限空间专项培训； 7. 有限空间专项演练。	1. 应急物资管理台账不完善； 2. 留样室货物距离灯具不足50cm； 3. 防爆柜现场缺少应急处置流程卡； 4. 应急预案未按照最新导则进行编制； 5. 有限空间管理台账不完善； 6. 有限空间专项培训不足； 7. 有限空间专项演练频次不足。	一般隐患	8月9日	8月23日	
47	广东建升精工科技有限公司	氮气瓶。	氮气瓶未采取有效的防倾倒措施。	一般隐患	8月10日	8月17日	

48	东莞市华研新材料科技有限公司	安全设备。	未对安全设备进行经常性维护、保养。	一般隐患	8月10日	8月17日	
49	广东高斯宝电气技术有限公司	可燃气体。	可燃气体装置安装不符合规范。	一般隐患	8月11日	8月18日	
50	秋时电子科技(东莞)有限公司(生态园)	1. 危化品中间仓； 2. 充电叉车。	1. 危化品中间仓部分线路不防爆； 2. 危化品中间仓缺少人体除静电设备； 3. 危化品中间仓的门缺少静电跨接； 4. 充电叉车未设置专用的充电区域。	一般隐患	8月14日	8月29日	
51	东莞市科诗特技术有限公司	1. 气瓶； 2. 砂轮机； 3. 操作规程； 4. 防护劳保用品； 5. 切割机。	1. 气瓶空瓶实瓶未区分存放，且缺少防倾倒措施； 2. 砂轮机缺少透明挡板及托架； 3. 未张贴安全操作规程(砂轮机、切割机、打孔机)； 4. 现场未见防护劳保用品(护目镜、防护手套等)； 5. 生产现场切割机电源线破损。	一般隐患	8月15日	8月29日	
52	广东长兴半导体科技有限公司	1. 仓库与人员； 2. 危化品。	1. 仓库与人员未采取物理隔离； 2. 危化品未按规定存放，未配备劳保用品。	一般隐患	8月15日	8月29日	
53	广东高驰运动科技股份有限公司	防爆柜。	防爆柜未按规定存放。	一般隐患	8月15日	8月29日	
54	东莞荣瑞医疗器械有限公司	1. 劳保用品； 2. 安全操作规程； 3. 切削液； 4. 清洗剂； 5. 润滑油； 6. 易燃液体与废包； 7. 仓库。	1. 现场缺少劳保用品(安全帽)； 2. 铣床未张贴安全操作规程； 3. 现场使用的切削液未张贴标识； 4. 现场使用白电油作为清洗剂，且存储不规范； 5. 现场润滑油缺少防泄漏措施； 6. 易燃液体与废包材未分区存放； 7. 仓库使用的货架未标识额定载重。	一般隐患	8月16日	8月30日	
55	东莞市普拉美斯新能源有限公司	安全生产教育和培训情况。	未如实记录安全生产教育和培训情况。	一般隐患	8月17日	8月31日	
56	广东华灿电讯科技有限公司	1. 有限空间专项管理台账和辨识台账； 2. 有限空间专项教育培训资料； 3. 监护人员、作业人员、负责人、救援人员的职责； 4. 有限空间应急物资； 5. 安全分级管控的清单； 6. 有限空间安全情况。	1. 未见有限空间专项管理台账和辨识台账； 2. 未见有限空间专项教育培训资料； 3. 未见监护人员、作业人员、负责人、救援人员的职责； 4. 未见实际配备相关的有限空间应急物资； 5. 未见安全分级管控的清单； 6. 未定期对广东裕鼎模具钢有限公司和东莞市创明福兴电子科技有限公司有限空间进行安全检查。	一般隐患	8月21日	9月4日	

57	东莞沃特佳显示科技有限公司	仓库管理制度。	缺少仓库管理制度。	一般隐患	8月22日	8月29日	
58	东莞市翔通光电科技有限公司	危化品中转站。	1. 危化品中转站未见责任人标识； 2. 危化品中转站缺少洗眼器。	一般隐患	8月23日	9月6日	
59	云鲸智能技术开发（东莞）有限公司	1. 防爆柜； 2. 防爆柜； 3. 劳保用品； 4. 防泄漏措施； 5. 应急处置流程； 6. 危化品。	1. 防爆柜内存在分装行为； 2. 防爆柜通风孔未打开； 3. 缺少劳保用品（护目镜、防护手套等）； 4. 缺少防泄漏措施（消防沙等）； 5. 缺少应急处置流程； 6. 危化品专项应急演练频次不足。	一般隐患	8月23日	9月6日	
60	广东正业科技股份有限公司	1. 危化品； 2. 泄漏措施； 3. 应急处理流程； 4. 劳保用品； 5. 出入库记录； 6. 危化品专项应急演练； 7. 危化品专项培训。	1. 危化品中间仓异丙醇、乙醇存放不规范，且存量过多； 2. 现场缺少防泄漏措施； 3. 现场缺少应急处理流程； 4. 现场缺少劳保用品（防护眼镜、防护手套）、洗眼器； 5. 现场缺少出入库记录； 6. 危化品专项应急演练频次不足； 7. 危化品专项培训不足。	一般隐患	8月23日	9月6日	
61	东莞市普联技术有限公司	1. 手动粉末静电喷涂系统； 2. 熔炉。	发现以下问题： 1. 手动粉末静电喷涂系统的除尘系统采用重力沉降室除尘（粉末静电喷涂系统采用背包式除尘器，收集的粉末不能连续排出）涉嫌违反了《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条第五项； 2. 熔炉未设置熔融金属紧急排放和应急储存的设施；涉嫌违反了《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条第二项。	一般隐患	8月25日	9月8日	
62	东莞记忆存储科技有限公司	有限空间。	未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训。	一般隐患	8月29日	9月5日	
63	东莞海丽化学材料有限公司	1. 搅拌车间； 2. 废品间。	1. 搅拌车间增设防泄漏措施； 2. 废品间电器旁堆放易燃包材。	一般隐患	9月4日	9月11日	
64	东莞中之科技股份有限公司	1. 生活区楼下雨水井盖； 2. 化粪池站； 3. 应急预案。	1. 生活区楼下雨水井盖损坏； 2. 化粪池站旁有抽烟区； 3. 应急预案不完善。	一般隐患	9月5日	9月19日	
65	速动智能拧紧技术（广东）有限公司	1. 气罐未上螺丝固定； 2. 一线三排未上墙。	1. 气罐未上螺丝固定； 2. 一线三排未上墙。	一般隐患	9月11日	9月18日	

66	广东康菱动力科技有限公司	喷漆室。	喷漆室内可燃气体探头安装位置过高。	一般隐患	9月13日	9月20日	
67	安美科技股份有限公司	1. 空气呼吸器； 2. 人员穿戴正压式空气呼吸器； 3. 有限空间个体防护装备和应急救援装备。	1. 现场只配备了一具正压式空气呼吸器，不足两具； 2. 人员穿戴正压式空气呼吸器不熟练； 3. 有限空间个体防护装备和应急救援装备未集体放置管理，且未进行统计形成清单并进行定期维护。	一般隐患	9月13日	9月20日	
68	东莞市容大生物科技有限公司	1. 危化品中间仓； 2. 可燃气体报警仪； 3. 危化品相关应急演练。	1. 危化品中间仓缺少应急物资管理台账； 2. 可燃气体报警仪未将报警信号传至24小时有人处； 3. 危化品相关应急演练频次不足。	一般隐患	9月14日	9月28日	
69	广东威立特生物医药科技有限公司	1. 安全出口指示牌； 2. 危险化学品仓库。	1. 缺少安全出口指示牌； 2. 缺少危险化学品仓库管理制度。	一般隐患	9月15日	9月22日	
70	东莞固高自动化技术有限公司	酒精瓶子。	未使用专业酒精瓶子装。	一般隐患	9月19日	9月26日	
71	广东环波新材料有限责任公司	1. 研磨机； 2. 防爆柜； 3. 防爆柜； 4. MSDS； 5. 应急处置流程。	1. 研磨机缺少安全操作规程； 2. 防爆柜未打开通风孔； 3. 防爆柜未做接地跨接； 4. 现场缺少MSDS； 5. 现场缺少应急处置流程。	一般隐患	9月20日	10月4日	
72	东莞市维琪科技有限公司	1. 应急处置流程； 2. 危化品； 3. 危化品专项培训； 4. 危化品专项演练； 5. 危化品（酒精）。	1. 现场缺少应急处置流程； 2. 标识与实际存放的危化品（酒精）不符； 3. 2023年危化品专项培训频次不足； 4. 2023年危化品专项演练不足； 5. 标识与实际存放的危化品（酒精）不符。	一般隐患	9月20日	10月5日	
73	宇肽生物(东莞)有限公司	1. 防爆柜。 2. 劳保防护用品； 3. 防爆柜； 4. 防爆柜。	1. 现场防爆柜内的酒精存量过多； 2. 劳保防护用品不足（护目镜、防护手套等）； 3. 防爆柜通风孔未打开； 4. 防爆柜未接地线。	一般隐患	9月20日	10月5日	
74	东莞耀生光电科技有限公司	酒精。	1. 酒精未存放在防爆柜内； 2. 存放酒精处未做出入库登记； 3. 存放酒精处未见MSDS、应急处置流程。	一般隐患	9月25日	10月9日	
75	广东丹邦科技有限公司	危险化学品，酸碱类危险化学品混合存放点。	1. 违规存放危险化学品，酸碱类危险化学品混合存放。 2. 存放点未通风措施、连锁排风装置。	一般隐患	9月28日	10月14日	