

生产安全事故隐患公开公示信息表

企业名称	东莞市***制造有限公司	地址	东莞市松山湖园区怡乐路1号
检查人员	吴启南、李江	检查部位	生产车间
隐患问题情况	1、铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式吹送,依据《工贸重大事故隐患判定标准》第十一条第(四)项规定,构成重大事故隐患; 2、铝镁等金属粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置,依据《工贸重大事故隐患判定标准》第十一条第(六)项规定,构成重大事故隐患。		
整改期限	4月30日	完成情况	已完成隐患问题整改
现场图片	 		

填报人签名: 吴启南

负责人签名: 97#7